

PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ILUMINACIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIO
ESC----------Prop



PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS TOMAS
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIO
ESC----------Prop

CONVENCIONES
TOMA NORMAL CORRIENTE 110 V
TOMACORRIENTE A 220 V
TOMA DATOS
TOMA PARA TELEVISOR
LUMINARIA
LÁMPARA PARA MURO
LÁMPARA LED 40x40
TIMBRE
PULSADOR PARA TIMBRE
CONTADOR
TABLERO GENERAL
UPS
TRANSFORMADORDE AISLAMIENTO
TABLERO DE AISLAMIENTO
TABLERO A.A
TABLERO TOMA REGULADOS
TABLERO NORMAL



DETALLE DE TOMAS ÁREA DE PROCEDIMIENTOS
ESC----------Prop



DETALLE DE TOMAS ÁREA CONSULTORIOS Y DEMÁS
ESC----------Prop

DIAGRAMA UNIFILAR





DETALLE DE VARILLA
PARA CONEXIÓN A TIERRA



MALLA A TIERRA

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA SALUD, SE DISEÑAN BAJO CRITERIOS DE REDUNDANCIA, Y USAN CONFIGURACIONES ESPECIALES QUE IMPIDEN EL PASO DE CORRIENTE INVOLUNTARIA A TRAVÉS DEL PACIENTE, TAL COMO EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA REDUNDANTE Y TABLEROS DE AISLAMIENTO EN ÁREAS CRÍTICAS DE CUIDADO DEL PACIENTE.

DICHOS TOMACORRIENTES DEBEN SER DOBLES CON POLO A TIERRA DEL TIPO GRADO HOSPITALARIO. EN ÁREAS DE PACIENTES GENERALES DEBE INSTALARSE UN MÍNIMO DE CUATRO TOMACORRIENTES DOBLES Y EN ÁREAS DE PACIENTES CRÍTICOS UN MÍNIMO DE SEIS TOMACORRIENTES DOBLES, TODOS CONECTADOS A TIERRA MEDIANTE UN CONDUCTOR DE COBRE AISLADO.

Malteser International
Order of Malta Worldwide Relief

CALLE 13 # 9-120
DISTRORTO DE RIOHACHA
DPTO LA GUAJIRA

ANASHIWAYA
IPS INDIGENA
Nuestro compromiso es su salud

OBJETO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA Y MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA

LOCALIZACIÓN
COMUNIDAD ----------
CORREGIMIENTO
DE ----------
---------- LA GUAJIRA

ESCALA
INDICADA

DISEÑO
ARQ. EDUARDO MONTENEGRO LÓPEZ
M.P No 08700-67624 Del Atlántico

CONTIENE
PLANTAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DETALLES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DIAGRAMA UNIFILAR.

REVISO

DIBUJO
ARQ. EDUARDO MONTENEGRO L.

FECHA
FEBRERO DE 2023

OBSERVACIONES

PLANO 4/4

P ARQ